



# نقشه ترمینال های تابلو



\* ترمینال های A,B,C,D,E,F,G جهت سون سگمنت نمراتور و ترمینال های DO و DD نشان دهنده بالا و پایین می باشند.

\* ترمینال های C1 تا C8 ساشی های داخل کابین و ترمینال های H1 تا H8 ساشی های بیرونی می باشند.

(توجه: از وصل ولتاژ به ترمینال های P1 و P2 جدا خودداری نمایید در غیر این صورت به تابلو فرمان آسیب جدی وارد می شود).